

橋梁名	路線名	所在地	起点側	緯度	36° 28' 21"	
				経度	138° 11' 21"	
151 中央橋 (フリガナ)チュウオウバシ	町道0197号線	長野県埴科郡坂城町坂城地先				
管理者名	点検実施年月日	路下条件	代替路の有無	自専道or一般道	緊急輸送道路	占用物件(名称)
坂城町	2016.12.20	日名沢川	有	一般道		

部材単位の診断(各部材毎に最悪値を記入)

点検時に記録				措置後に記録		
部材名	判定区分 (I~IV)	変状の種類 (II以上の場合に記載)	備考(写真番号、 位置等が分かる ように記載)	措置後の 判定区分	変状の種類	措置及び判定 実施年月日
上部構造	主桁	III	ひび割れ・漏水・遊離石灰	主桁08		
	横桁	I				
	床版	II	漏水・遊離石灰	床板09		
下部構造	I					
支承部	I					
その他	II	舗装の異常(ひび割れ)	舗装01			

道路橋毎の健全性の診断(判定区分I~IV)

点検時に記録		措置後に記録	
(判定区分)	(所見等)	(再判定区分)	(再判定実施年月日)
III	伸縮部または舗装面からの路面水の浸入が著しい。		

全景写真(起点側、終点側を記載すること)

架設年次	橋長	幅員	
1984年	15m	6.0m	
起点		終点	

※架設年次が不明の場合は「不明」と記入する。

状況写真(損傷状況)

○部材単位の判定区分がⅡ、Ⅲ又はⅣの場合には、直接関連する不具合の写真を記載の
○写真は、不具合の程度が分かるように添付すること。

上部構造(床版)【判定区分：Ⅱ】



上部構造(床版)【判定区分：Ⅱ】



上部構造(床版)【判定区分：Ⅱ】



上部構造(床版)【判定区分：Ⅱ】



状況写真(損傷状況)

○部材単位の判定区分がⅡ、Ⅲ又はⅣの場合には、直接関連する不具合の写真を記載の
○写真は、不具合の程度が分かるように添付すること。

上部構造(主桁)【判定区分：Ⅲ】



上部構造(主桁)【判定区分：Ⅲ】



上部構造(主桁)【判定区分：Ⅲ】



上部構造(主桁)【判定区分：Ⅱ】



状況写真(損傷状況)

○部材単位の判定区分がⅡ、Ⅲ又はⅣの場合には、直接関連する不具合の写真を記載の
○写真は、不具合の程度が分かるように添付すること。

上部構造(主桁)【判定区分: Ⅲ】



その他【判定区分: Ⅱ】



その他【判定区分: Ⅱ】



その他【判定区分: Ⅱ】

