

令和3年度通学路における合同点検結果の対策箇所一覧表

【南条小学校区】

令和6年3月31日

番号	路線名	箇所名・住所	移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	町道A04号線	むさしや様付近交差点	幹線道路の抜け道となっており車の交通量が多く、スピードも速い。	交差点内のカラー舗装化	坂城町	対策済み
2	町道A0357号線	溜屋様北東道路	道幅が狭く、見通しが悪い。	通学路の変更	坂城町	対策済み
3	町道A01号線	宇佐八幡宮交差点	道幅が狭く、見通しが悪く危険	道路拡幅工事を継続実施中	坂城町	R6継続実施(R10年完了予定)

【坂城小学校区】

番号	路線名	箇所名・住所	移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	町道B012号線	山王神社付近町道	防犯灯が少ないため、車から分かりづらい。	道路照明の設置	坂城町	対策済み
2	町道A01号線	産業道路点滅信号交差点	車の交通量が多く、スピードも速い。	交差点内のカラー舗装化	坂城町	R6完了予定・R3応急対策済み(路面標示)
3	町道0052号線	小田切商店様付近交差点	車の交通量が多く、スピードも速い。	交差点内のカラー舗装化	坂城町	R7完了予定(見守り活動実施中)
4	町道A01号線	古沢商店様付近交差点	車の交通量が多く、スピードも速い。	交差点内のカラー舗装化	坂城町	対策済み
5	町道A02号線	坂城小学校校門付近交差点	車が速度を落とさず交差点に進入。左折の際に巻き込まれる可能性がある。	交差点内のカラー舗装化	坂城町	R6完了予定(見守り活動実施中)
6	町道0024号線	坂城町校門付近交差点から日名沢川への町道	幅員が狭く、交通量も多い。	路側帯のカラー舗装化	坂城町	対策済み
7	町道0042号線	ニットショップはせがわ様前交差点	車の交通量が多く、スピードも速い。	交差点内のカラー舗装化	長野県	対策済み

【村上小学校区】

番号	路線名	箇所名・住所	移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	町道0580号線	月見区住宅街交差点	幹線道路の抜け道となっており車の交通量が多く、スピードも速い。	交差点内のカラー舗装化	坂城町	対策済み
2	町道B034号線	川島モータース様展示場東側町道	幹線道路の抜け道となっており車の交通量が多く、スピードも速い。	路側帯のカラー舗装化	坂城町	対策済み
3	町道A07号線	町営住宅入口、デーリーフーズ様駐車場隣接町道	通学時間帯の交通量及び駐車場から出入りする車が多い。	路側帯のカラー舗装化	坂城町	対策済み
4	町道0533号線	よしだ内科様から月見区へ向かう町道	幹線道路の抜け道となっており車の交通量が多く、スピードも速い。	道路施設の修繕	坂城町	R8完了予定・R3一部舗装済み
5	町道A06号線	網掛、月見	幅員が狭く、歩道が未整備のため、小中学生の通学が危険な状態	道路拡幅工事を継続実施中	坂城町	R6継続実施(R7完了予定)