

長野県 坂城町 南条小学校区(通学路対策箇所図)

むさしや様付近交差点
幹線道路の抜け道となっており車の交通
量が多く、スピードも速い。



〈対策メニュー〉
交差点内のカラー舗装化
R6完了予定
R3ソフト対策実施済み (のぼり旗)

宇佐八幡宮交差点
交通量が多く、スピードを出す車が多い
ため危険。



〈対策メニュー〉 道路改良工事
継続実施中



【対策検討メンバー】

- ・教育委員会
- ・南条小学校
- ・坂城町建設課
- ・千曲警察署
- ・坂城町住民環境課
- ・坂城町建設課

溜屋様北東道路
道幅が狭く、見通しが悪く危険



〈対策メニュー〉
通学路の変更
対策済み

長野県 坂城町 坂城小学校区(通学路対策箇所図①)

小田切商店様付近交差点
車の交通量が多く、スピードも速い。



〈対策メニュー〉
交差点内のカラー舗装化
R6完了予定（見守り活動実施中）

古沢商店様付近交差点
車の交通量が多く、スピードも速い。



〈対策メニュー〉
交差点内のカラー舗装化
対策済み



山王神社付近町道
防犯灯が少ないため、車から分かりづらい。



〈対策メニュー〉
道路照明の設置
対策済み

長野県 坂城町 坂城小学校区(通学路対策箇所図②)

ニットショップはせがわ様前交差点
車の交通量が多く、スピードも速い。



〈対策メニュー〉
交差点のカラー舗装化
対策済み

坂城小学校校門付近交差点
車が速度を落とさず交差点に進入。
左折の際に巻き込まれる可能性がある。



〈対策メニュー〉
交差点内のカラー舗装化
R6完了予定 (見守り活動実施中)

- 【対策検討メンバー】
- ・教育委員会
 - ・坂城小学校
 - ・千曲建設事務所
 - ・千曲警察署
 - ・坂城町建設課
 - ・坂城町住民環境課



坂城町校門付近交差点から
日名沢川への町道。
幅員が狭く、交通量も多い。



〈対策メニュー〉
路側帯のカラー舗装化
R6完了予定 (見守り活動実施中)

産業道路点滅信号交差点
車の交通量が多く、スピードも速い。



〈対策メニュー〉
交差点内のカラー舗装化
R5完了予定
R3応急対策済み (路面標示)

--- : 通学路
○ : 危険箇所

長野県 坂城町 村上小学校区(通学路対策箇所図①)

町営住宅入口
 デーリーフーズ様駐車場隣接町道
 通学時間帯の交通量及び駐車場から出入りする車が多い。



〈対策メニュー〉
 路側帯のカラー舗装化
 R6完了予定
 R3応急対策済み（路側帯の設置）


【対策検討メンバー】

- ・教育委員会
- ・村上小学校
- ・千曲警察署
- ・坂城町建設課
- ・坂城町住民環境課

川島モータース様展示場東側町道
 幹線道路の抜け道となっており車の交通量が多く、スピードも速い。



〈対策メニュー〉
 路側帯のカラー舗装化
 R6完了予定
 R3応急対策済み（路側帯の設置）



---:通学路
 ○:危険箇所

さかき千曲川バラ公園
 ミヤリサン製菓 坂城工場
 栗林製作所
 テクノさかき

長野県 坂城町 村上小学校区(通学路対策箇所図②)

よしだ内科様から月見区へ向かう町道
幹線道路の抜け道となっており車の交通
量が多く、スピードも速い。



〈対策メニュー〉
道路施設の修繕
R6完了予定
R3一部舗装済み

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会
- ・村上小学校
- ・千曲警察署
- ・坂城町建設課
- ・坂城町住民環境課

月見区住宅街交差点
幹線道路の抜け道となっており車の交通
量が多く、スピードも速い。



〈対策メニュー〉
交差点内のカラー舗装化
R6完了予定
R3ソフト対策実施済み(のぼり旗)

坂城町網掛、月見
幅員が狭く歩道が未整備のため、小中学生
の通学が危険な状態



〈対策メニュー〉
道路拡幅工事を継続実施中



---:通学路
○:危険箇所