

## 坂城町内通学路・未就学児が集団で移動する経路の対策箇所一覧表

### 【南条小学校区】

令和5年3月31日

番号	通学路・未就学児経路	路線名	箇所名・住所	移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	通学路	町道A04号線	焼鳥とん様付近交差点	道幅が狭く、国道へ向かう車両がスピードを出す車が多いため危険	停止線・「止まれ」・交差点マーク再設置	坂城町	対策済み
2	未就学児経路	町道A01号線	山金井交差点	道幅が狭く、国道へ向かう車両がスピードを出す車が多いため危険	カラー舗装実施	坂城町	対策済み
3	未就学児経路	町道A01号線	宇佐八幡宮交差点	道幅が狭く、見通しが悪く危険	道路拡幅工事を継続実施中	坂城町	令和3年度通学路対策箇所へ

### 【坂城小学校区】

番号	通学路・未就学児経路	路線名	箇所名・住所	移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	未就学児経路	町道A03号線	山岸燃料様南交差点	交通量が多く、道幅が狭いため危険	路側帯カラー舗装・ポール等の設置	坂城町	対策済み
2	未就学児経路	町道A03号線	四ツ屋交差点	交通量が多いため危険	路側帯カラー舗装	坂城町	対策済み

### 【村上小学校区】

番号	通学路・未就学児経路	路線名	箇所名・住所	移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	通学路	町道B031号線	村上保育園付近交差点	カーブミラーが見えにくく危険	カーブミラーの位置を見やすい場所へ移設	坂城町	対策済み
2	通学路	町道0261号線	松美屋商店様前	カーブミラーが見えにくく危険	カーブミラー交換	坂城町	対策済み
3	通学路	町道B032号線	上平区民会館付近	交通量が多く通学児童と車両が接触の恐れがある	PTA役員の皆様のご協力により、一部グリーンベルトを設置	坂城町	対策済み
4	通学路	町道A06号線	坂城町網掛、月見	幅員が狭く、歩道が未整備のため、小中学生の通学が危険な状態	一部道路拡幅工事实施	坂城町	令和3年度通学路対策箇所へ

### 【坂城中学校区】

番号	通学路・未就学児経路	路線名	箇所名・住所	移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	通学路	町道A06号線	大望橋東側交差点	停止線・「止まれ」が消えかかって危険	停止線・「止まれ」・交差点マーク再設置	坂城町	対策済み
2	通学路	町道A06号線	坂城町網掛、月見	幅員が狭く、歩道が未整備のため、小中学生の通学が危険な状態	道路拡幅工事を継続実施中	坂城町	令和3年度通学路対策箇所へ